


Kiinduló állapot: A födémen a magas páratérhelés miatt penészfoltok jelentek meg

- Ez nem megengedett az élelmiszer ipari üzemekben. Kilenc havonta a penésszel terhelt felületeket diszperziósalfestékekkel újra kellett festeni.
- Vállalásunk: MIG –ESP Interior, Anti-Microbial bevonat felhordását követően 5 évig nem kell penész miatt az érintett felületeket kezelni.



Munkafolyamatok: Korábban felhordott rétegek eltávolítása



Teljes felület glettelése MIG 262 Renoval and Final Plaster simító vakolattal



Alapozó réteg felhordása



MIG-ESP Interior, Anti-Microbial membrán 1. réteg felhordása



MIG-ESP Interior, Anti-Microbial membrán 2. réteg felhordása



A bevonattal ellátott felület:

